

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 158
Е.А. Коротких

01.12.2021 г.



План устранения нарушений по пожарной безопасности МБДОУ №158
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 53 (Предписание №1-536/1)

№ п/п	Вид нарушений требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Нарушенный нормативный документ по пожарной безопасности	Дата предписания (указать год)	Даты исполнения	Примечание
				2022	
1	На объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации с ежегодным проведением испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	П. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР 1479)	29.10.2021г	Май 2022	выполнено
2	на объекте защиты в месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п.10 ППР 1479	29.10.2021г	Декабрь 2021	выполнено
3	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 высота ограждений лестничного марша менее 1,2 м, а именно 0,8 м	ч. 4 ст.53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее-ФЗ №123)	29.10.2021г	июль 2022	

4	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 у эвакуационного выхода наружу из групповой ячейки «средней группы» отсутствует ручной пожарный 29.10.2021г извещатель.	п. 3 ч. 1 83 ФЗ №123	29.10.2021г	Декабрь 2021	выполнено
5	на объекте защиты в спальном помещении подготовительной группы, для покрытия пола допускается применение горючих материалов (сертификат соответствия не представлен).	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР 1479	29.10.2021г	2022	при наличии финансирования
6	На объекте защиты противопожарная дверь помещения пищеблока не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 24 ППР 1479	29.10.2021г	Декабрь 2021	выполнено
7	На объекте защиты на двери помещения пищеблока отсутствует информация о категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 ППР 1479	29.10.2021г	Декабрь 2021	выполнено
8	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.1.2 СП 484.1311500.2020 в помещении психолога пожарные извещатели АУПС установлены в пространстве за подвесным потолком и не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для выключения систем оповещения о пожаре.	ч. 1 ст. 83 ФЗ №123	29.10.2021г	Декабрь 2021	выполнено

Исполнитель: завхоз Е.А. Бородулина